



FICHA TECNICA



**PUNTERA
ACERO**



**RESISTENTE
ACIDOS E
HIDROCARBUROS**



**RESISTENTE
A LA ABRASIÓN**



ANTIDESLIZANTE



**RESISTENCIA AL
IMPACTO
NTP ISO 20345-2017.**

**RESISTENCIA A LA
COMPRESION
NTP ISO-20345-2017.**

**RESISTENCIA AL
UNION-CORTE
(PLANTA DESPEGUE)
NTP ISO 20345/NTP
241.004.**

**RESITENCIA A LA
ABRASION.
NTP ISO 20345:
2017/8.3 ISO 4649.**

**RESISTENCIA AL
DESPLAZAMIENTO
NTP ISO 20345-
2017A1:2017.**

WATER PROFF

**SISTEMA DE
AMORTIGUACION**

METAL FREE

**PERMITE LA
TRANSPIRACION**

BS49-MC MECANICO

MATERIAL

Botin de cuero vacuno teñido atravesado con brillo de 2.2.00. mm de espesor a flor, resistente a la flexion y desgarror color Blanco de talla 35 al 46.

FORRO INTERNO.

Tejido de malla air smartec 100% poliester ,mesh acolchado , absorbente de humedad, transpirable antimicotica.

SUELA.

Caucho cajon nitrilo antideslizante resistente a la abrasión, flexión y hidrocarburos.

PUNTERA.

Acero importado resistente al impacto y a la compresion (200 joules).

PLANTILLA

Eva pre moldeada removible confort, laminado con textil transpirable antimicotica.

HILO.

100% poliester N° 20 marca piramide encerado con resistencia a la abrasion.

PEGAMENTO

Cemento de contacto BIQ bertocine procedencia brasileña reforzado con terrodor R.

PASADORES

Redonda forrado con tejido poliester y alma de algodón resistente a la abrasion.

IMPERMEABILIDAD

Empastado con dupol interiormente y acabado con crema graso.

OJALES

Consta de 06 ojales de acero inoxidable en cada lado.

FALSA (PALMILLA)

Zapamundo bontex o carnaza de 2.2 mm espesor.

COSTURAS

Lleva 3 costuras como refuerzo entre caña y capellada, 2 costuras entre talón y caña.

COLLARIN

Material PU acolchado con espuma, 2 líneas ergonómicas amigable .

LENGUETA

Material gamuzón de cuero en forma murcielago que evita el ingreso de particulas y salpicones de agua.

SISTEMA DE EMPLANTADO (CONSTRUCCIÓN)

Pegado y cosido exterior.

PRESENTACIÓN

Cajas individuales de carton reciclable envueltos con papel de seda.

GARANTIA CONSISTE EN LO SIGUIENTE

Desgaste de suela prematuro, fallas de fabricación excepto casos fortuitos ocasionados por el usuario, previa evaluacion del calzado dentro de los 06 meses despues de entrega a sus almacenes.