


Gafas para soldar con 4 válvulas de ventilación, Truper

- 4 válvulas de ventilación
- Puede usarse con lentes graduados
- Uso en oxicorte y corte por plasma (PAC)
- Incluye lente sombra no. 6



Lentes graduados



Uso en oxicorte

Especificaciones

Empaque individual	Caballote
Inner	6
Master	36

Incluye

Lente sombra no. 6

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14279	CRI-G-6	Lentes de repuesto sombra 6 para GASO, Truper
14280	CRI-GTR	Lentes de repuesto transparentes para GASO, Truper



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Imágenes complementarias



AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com