



CAMPERA WAST DIELECTRICA

- Se recomienda en trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico, en ambientes de trabajo seco. Uso general para el sector petrolero y gas, agrícola, minero, construcción, e industria en general.
- Cada componente del calzado, ha sido estudiado y fabricado para ofrecer el máximo rendimiento requerido en cada una de las pruebas controladas, como: abrasión, desgarró, tracción, alargamiento, flexión



CÓDIGO: 02050032

DESCRIPCIÓN

- **Color:** Caña: Wast - Planta: Negra
- **Construcción:** Good Year Welt
- **Capellada:** Corte cuero Wast de 2.2 mm de espesor, Tecnología Hidrófuga.
- **Cambrillón:** Plástica
- **Forro:** Elaborada de tejido Kappa texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, la cual proporciona comodidad al botín.
- **Plantilla Externa:** Caucho (NBR)
- **Plantilla Interior:** Lamina de Poliéster calibre de 2 mm.
- **Puntera de Seguridad:** Puntera de Termoplástica (Composite) con propiedad dieléctrica, resistente a 200 J de impacto y 15 kN a la compresión.
- **Entresuela:** -
- **Planta:** Elaborada en Caucho (NBR), antideslizante, impermeable, flexible, liviano, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.
- **Contrafuerte:** Material termoplástico para máxima protección al talón.
- **Hilo:** Nylon
- **Pasadores:** 100% poliéster con puntera de acetato
- **Tallas:** 36-46





NORMATIVA TÉCNICA

- **Resistencia a la Abrasión:**
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
- **Resistencia a la Flexión:**
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
- **Resistencia a la Impacto o Compresión:**
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
- **Resistencia a la Unión o Corte:**
ASTM - F2412.5 ASTM - F2413.5 / NTP -241.016
- **Rigidez Dieléctrica (Planta del Calzado):**
ASTM - F1116.03 / ≥ 14.0 KV $< 3\text{mA}$ 60 Hz/3min/VAC

MANTENIMIENTO

Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad:

- No someter continuamente a condiciones de humedad crítica, temperaturas o agentes químicos
- No usar cuando el calzado se encuentre húmedo, ni para otros fines que no sea laboral.
- Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado a fuentes intensas de calor.

